



Gowin 云源软件 发布说明

RN100-1.9.10.03_patch01, 2024-11-20

版权所有 © 2024 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标, 本手册中提到的其他任何商标, 其所有权利属其拥有者所有。未经本公司书面许可, 任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止反言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任, 高云半导体保留修改文档中任何内容的权利, 恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

目录

目录	i
1 关于发布	1

1 关于补丁发布

V1.9.10.03 patch01 版本发布是为了修复当 22nm 器件的 RTL 工程中包含 MULTALU27X18 原语时，启动子工具 Timing Constraints Editor、GAO 配置或者 GPA 配置时的崩溃的问题。

补丁操作使用步骤：

1. 下载补丁并解压库文件 gowin.dll(windows)和 libgowin.so(linux)
2. 替换 windows 原安装目录下的 Gowin_V1.9.10.03/IDE/bin 中的 gowin.dll
3. 替换 linux 原安装目录下的 Gowin_V1.9.10.03/IDE/lib 中的 libgowin.so

