

## GW1NS-2C MCU

## 快速设计参考手册

RN515-1.0,2018-08-21

#### 版权所有©2018 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

#### 免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

#### 版本信息

日期	版本	说明
2018/08/21	1.0	初始版本。

## 目录

月之	x	i
1	关于本手册	1
2	FPGA 软核设计	2
	2.1 选择 MCU 软核	2
	2.2 用户设计	2
	2.3 端口约束	2
	2.3 综合	2
	2.4 布局布线	2
	2.5 码流	3
	2.6 下载	3
3	MCU 软件设计	4
	3.1 用户设计	4
	3.2 编译软件	
	3.3 下载软件	
4	调试	
_		
	4.1 FPGA 调试	
	4.2 MCU 调试	5

## **1** 人关于本手册

以 MCU 内核系统为例快速实现 GW1NS-2C 的完整解决方案。 详细流程请参考《GW1NS-2C MCU 硬件设计流程参考手册》。

RN515-1.0 1(5)

2FPGA 软核设计 2.1 选择 MCU 软核

# **2**FPGA 软核设计

#### 2.1 选择 MCU 软核

选择软核程序包中 MCU Core System 的软核,该软核包括三个文档: gw\_empu\_core.v、gw\_empu\_core\_name.v 和 core\_top.v。

- gw\_empu\_core.v: 加密的 MCU Core System 软核;
- core\_top.v: MCU Core System 顶层模块名称和端口;
- gw\_empu\_core\_name.v: 用户可通过修改该文档中模块的名称,自定义 MCU Core System 软核顶层模块名称。

请参考《GW1NS-2C MCU 软核参考手册》。

#### 2.2 用户设计

打开 Gowin 云源软件,完成用户设计(包括已选择的 MCU 软核)。请参考\_《Gowin 云源软件用户指南》。

### 2.3 端口约束

约束 MCU 软核的端口到 IO。

请参考《Gowin 设计约束指南》。

#### 2.3 综合

综合用户设计,生成网表文件。

#### 2.4 布局布线

布局布线综合后的网表文件。

RN515-1.0 2(5)

 2FPGA 软核设计
 2.5 码流

### 2.5 码流

布局布线完成后, 生成码流文件。

### 2.6 下载

使用 Programmer 下载码流文件到 FPGA Flash。

请参考\_《Gowin Programmer 用户指南》。

RN515-1.0 3(5)

**3MCU** 软件设计 3.1 用户设计

# 3<sub>MCU</sub> 软件设计

#### 3.1 用户设计

- GW1NS-2C 支持寄存器版和库函数版软件编程;
- GW1NS-2C 提供软件固件库供库函数版编程使用;
- GW1NS-2C 提供应用案例,用户可参看流水灯程序。 请参考<u>《GW1NS-2C MCU 软件编程参考手册》</u>。

#### 3.2 编译软件

GW1NS-2C 支持 ARM KEIL 和 GNU MCU Eclipse 软件编译。 请参考《GW1NS-2C MCU IDE 软件参考手册》。

### 3.3 下载软件

Gowin Programmer 支持 ARM 镜像文件在 GW1NS-2C MCU Flash 的下载。

请参考<u>《Gowin Programmer 用户指南》</u>。

RN515-1.0 4(5)

4 调试 4.1 FPGA 调试

4调试

#### 4.1 FPGA 调试

FPGA设计使用 GAO 在线逻辑分析仪调试。请参考《GAO 在线逻辑分析仪用户指南》。

#### 4.2 MCU 调试

GW1NS-2C 支持 ARM KEIL 软件使用 ULINK 或 JLINK 仿真器和 GNU MCU Eclipse 软件使用 JLINK 仿真器设定断点,进行单步调试。

GW1NS-2C 同时支持使用串口调试方法。

#### 4.1.1 仿真器调试

ARM Image 镜像文件下载完成后:

- 使用 Programmer 发送 JTAG 模式切换命令,将 ARM JTAG 由下载模式 切换到调试模式:
- 将开发板上 JTAG 的 TMS、TCK、TDI 和 TDO 四个接口的跳线帽由 FDTI 下载接口切换到 ARM 下载接口:
- 连接 ULINK 或 JLINK 仿真器:
- ARM KEIL 或 GNU MCU Eclipse 启动调试。

请参考<u>《GW1NS-2C MCU IDE 软件参考手册》</u>。

#### 4.1.2 串口调试

MCU 设计使用串口调试。

请参考《GW1NS-2C MCU 串口调试参考手册》。

RN515-1.0 5(5)

